



Vorbericht

Der Vorbericht enthält eine kurze und provisorische Orientierung über den Hergang des schweren Vorfalls ohne Anspruch auf Vollständigkeit und ohne Schlussfolgerungen. Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle eröffnet eine Untersuchung.

Ort, Datum und Zeit: 20 km südöstlich des Flughafens Zürich,
6. Mai 2017, 06:15 Uhr

Luftfahrzeug:

Immatrikulation: HB-JHB
Muster: Airbus SAS, A330-343
Halter: Swiss International Air Lines Ltd., 4002 Basel
Eigentümer: Swiss International Air Lines Ltd., 4002 Basel

Besatzung: 12

Passagiere: 185

Flug:

Flugregeln: Instrumentenflugregeln (*Instrument Flight Rules – IFR*)
Flugkategorie: Verkehrsfliegerei
Startort: Dar es Salaam (HTDA)
Ziel: Zürich (LSZH)

Schäden:

Besatzung: Keine
Passagiere: Keine
Drittpersonen: Keine
Luftfahrzeug: Keine
Drittschaden: Keine

Kurzbeschreibung: Fastkollision mit einer Drohne im Endanflug auf die Piste 34